SuperKEKB/Belle II実験の コリメータ部におけるビームロス の音響センサーによる観測



奈良女子大学 人間文化総合科学研究科 博士前期課程 数物科学専攻 学籍番号: 23810030

2025/2/18

修士論文審査会

SuperKEKB/Belle II実験 茨城県つくば市で行われている電子陽電子衝突実験

- 2018年から本格的に運転開始
- 電子ビーム (7 GeV)と陽電子ビーム (4 GeV)を衝突
- ・ 重心系エネルギー(√s = 10.58 GeV)
- 大統計データを用いた新物理探索が主目的



→ 高ルミノシティの運転が必須! 世界最高記録 現在まで: L_{peak} = 5.1 × 10³⁴ cm⁻² s⁻¹ (目標値: L_{peak} = 6 × 10³⁵ cm⁻² s⁻¹)



突発ビームロス: Sudden Beam Loss 高ルミノシティに向けたビーム電流増強を阻む最大の原因

• 原因不明で、ビーム電流の数割が1,2周で損失する現象



 ビームがアボートされるまでに生じる放射線が加速器を損傷させる アボート:異常時には速やかに安全にビームを捨てること

→ 安全にビーム電流を上げられない

更なるルミノシティ向上にむけて、Sudden Beam Lossの原因究明が必須

有力な仮説: コリメータ付近の大真空放電 コリメータ: Belle II測定器を守るために、SuperKEKBリング内に設置されている

• ビームと距離が最も近い金属 (Movable jawは銅から成る)



- 1. コリメータ付近で大真空放電
- 2. ビームの通路間隔が狭い
 - →ビームが影響を受け、

Sudden Beam Lossの発生



リング内のコリメータ付近で放電が発生しているか確認したい

放電を検知するため

放電とそれ以外の事象を区別する必要がある

・ 放電以外の事象: Ex. シンクロトロン放射光、ビームガス散乱



- 可視光~紫外線、X線、γ線のような放射光がリング内で発生している
- →可視光、紫外線、X線、γ線を捉えるカメラでは放電と区別できない 目で観測でするのではなく、耳で観測する



• 1 cm角の大きさ、共振型、検知可能帯域は50-2000 kHz



6



観測方法: 放電により発生する熱衝撃の振動をセンサーで受け取る

音響センサー設置位置の決定

コリメータ上の放電を捉えるために音響センサーの設置する位置を選定

- 1. 真空中ではなく大気に触れる側である
 - 音響センサーは真空仕様ではない
- 2. コリメータと機械的に接合されている
 - コリメータ上での熱衝撃で発生する振動を 検知するため
 - 冷水パイプ上に音響センサーを 設置すると決めた



音響センサーで観測される音波の基本特性 コリメータを用いた音響センサーの応答試験

- 放電により生じる音波の周波数は分からない → 音響センサーが幅広く感度があるか確認
- 設置予定の音響センサーについて調査



500MS/s

20k points

11:41:49

03 Oct 2023

音響センサーの応答信号 基本周波数 250 kHzで観測される音波と高速フーリエ変換 (FFT)



大きさから求める予想と合っている

させて音波の最大振幅を調べた

2025/2/18

周波数に対する電圧の最大振幅

50-2000 kHzにわたって音波の最大振幅をプロット



・ メーカーの示すものと同様に150 – 300 kHzで感度がもっとも良い

音響センサーは全て同じ特性(有意な個体差がない)ことを確認した



修士論文審査会





音波伝播時間を推定するための試験 局所的にビーム軌道を曲げ、意図的にコリメータにビームを当てる試験

- 1個の陽電子のバンチ(荷電粒子の塊)をコリメータに当てて音波を記録
 - コリメータにビームが当たる時間(t = 0)



2025/2/18

修士論文審査会

20:57:36

02 Feb 2024





修士論文審査会

16

音波伝播時間のバンチの位置依存性

コリメータ位置を3.5-7.5 mmまで1 mmずつ変化



これまでのまとめ

• 設置した音響センサーの音波伝播時間を算出できた









まとめと今後

- SuperKEKB/Belle II実験は大統計データを用いて新物理探索を行う
 - ・ 高ルミノシティの運転が必須 → 突発的なビームロスの原因究明をする必要がある
- リング内のコリメータ付近で大真空放電の発生が仮説として考えられる
- 音響センサーを用いてリング内の放電事象の有無を検証する測定方法を確立した
- 2024年の運転で発生したSudden Beam Lossに対する音波の観測に成功
- ・ 音波の立ち上がり時間を基準にして解析→設置したコリメータで放電事象は無かった

→ Sudden Beam Lossは放電起因でないことが示唆された

- 音響センサーはコリメータにビームが当たることを検知できる初めてモニターである
- ビーム軌道の変化など他のモニター情報との関連も調べる